

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIR WORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 685/76  
 1976-09-06



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

685. SIAI Marchetti. Ohjainpintojen saranoiden kiinnityskohtien tarkastus

Koskee: Lentokoneita SIAI Marchetti F.260 ja F.260B, joiden sarjainumero on 101:stä 125:een, 2-26:sta 2-61:een, 3-76, 3-77, 3-78, 3-80, 3-84, 502, 10-09 ja 20-01.

Viite: Consigne de Navigabilité Réf. 76-119 ja SIAI Marchetti Service Bulletin No. 260 B 16.

Voimaantulo: 1976-10-05

Toimenpiteet tehtävä: 10 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet: Tarkasta väritunkeumamenetelmällä, onko siivekkeiden, laskusiivekkeiden, korkeusperäsimen ja sivuperäsimen saranoiden kiinnityskohtien ympäristössä säröjä. SIAI Marchetti Service Bulletin No 216 B 16 antaa tarkemmat ohjeet.

Mikäli säröjä löytyy, niin ota yhteyttä koneen valmistajaan jatko-toimia varten.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

LV/mv