

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 692/76

1976-09-21



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-alueksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-alueksen teknilliseen päiväkirjaan.

SIAI Marchetti. Päälaskutelineen mekanismin tarkastus.

Koskee: Lentokoneita SIAI Marchetti F.260 ja F.260B, joiden sarjanumero on 101:stä 125:een, 2-26:sta 2-61:een, 3-76:sta 3-81:een, 3-84, 502, 10-09 ja 20-01.

Viite: Consigne de Navigabilité Réf. 76-153 ja SIAI Marchetti Service Bulletin No. 260 B 15 A.

Voimaantulo: 1976-11-01.

Toimenpiteet tehtävä: Seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta päälaskutelineen käyttömekanismiin kuuluvat holkit (osanumero 260-14-95) ja nivelet (osanumero 260-14-18-01) SIAI Marchetti Service Bulletinin No. 260 B 15 A mukaisesti, ja vaihda nämä tarvittaessa uusiin käyttäen asennussarjaa osanumero 260 B 15.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LV/uj