

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1068/81  
Muutos 1  
19.10.1987



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo, laskuvarjohuoltoyritys tai laskuvarjotarkastaja. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

1068. Kädestäpäästettävän apuvarjon laukaisukahvan sijoituksen tarkastus

Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä urheilukäyttöön tarkoitettuja laskuvarjoja.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa, LuKT:n päätökset 5.11.1981 ja 27.8.1987.

Voimaantulo: 1.11.1987

Toimenpiteet:

1. Tarkasta ennen seuraavaa hyppyä, että apuvarjo tai sen ulosvetämiseksi laskuvarjon repusta käytettävä erityinen kahva tai vastaava sijaitsee hyppääjän varusteissa vartalon sivulla tai etupuolella siten, että hyppääjä voi nähdä laukaisulaitteen hypyn aikana tavanomaisia vapaapudotusasentoja käytettäessä. Hyppypuku tai muu varustus ei saa estää laukaisulaitetta näkymästä.
2. Tarkasta, että apuvarjon tai laukaisulaitteen yhdyspunos on varmistettu tarralla punoksen sotkeutumisen ehkäisemiseksi ja estämään laukaisukahvan (tai vastaavan) siirtymisen hyppääjältä näkymättömiin laukaisukahvan kiinnitystarran mahdollisesti avautuessa tahattomasti.
3. Tarkasta ennen jokaista hyppyä, että erillisellä kahvalla (ns. POP-tyypit) varustettujen mallien laukaisukahvan kiinnitys alustarraansa on varmistettu erillisellä kumilenkillä tai muulla järjestelmällä, joka ehkäisee kahvan irtoamisen tahattomasti.
4. Tarkkaile laukaisujärjestelmän kunnon ylläpitämiseksi erityisesti tarrojen kuntoa ja tartuntakykyä.

Toimenpiteiden suoritus:

Kohtien 1-4 mukaiset tarkastukset voi suorittaa lupakirjahyppääjä, tarkastus kohtien 1 ja 2 osalta on kuitattava varjokirjaan.

Mikäli laskuvarjon laukaisujärjestelmään joudutaan tekemään muutostöitä, voi ne suorittaa laskuvarjotarkastaja tai laskuvarjokorjaamo.

Poikkeukset tähän määräykseen

Laskuvarjotarkastaja voi hyväksyä laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistuksen omaavien henkilöiden käyttöön laukaisujärjestelmän, joka ei täytä kohdan 1 vaatimuksia, seuraavin edellytyksin.

1. Järjestelmä on laskuvarjovalmistajan alkuperäinen asennus.
2. Järjestelmä on teknisesti riittävän korkeatasoinen.
3. Kyseisen laskuvarjon laskuvarjokirjaan tehdään merkintä "laskuvarjo ei sovellu oppilaskäyttöön (M 1068/81 Muutos 1)".

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1068/81

L74 45/MH/AKo