

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1407/86

27.10.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1407. **Aerospatiale. Hydraulijärjestelmän tarkastus.**

Koskee: Helikopteraita Aerospatiale AS 355 E, -F, -F1 ja -F2, kaikki sarjanumerot.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 86-150-30(B)

Voimaantulo: 15.11.1986

Toimenpiteet:

Tarkasta 300 lentotunnin kuluessa tai 28.2.1987 mennessä, kumpi ensin tulee, että jokaisen hydraulijärjestelmän jokaisen säätöyksikön säätöventtiiliin on asennettu välilevy (Osanumero 702 A 40-0034-20). Jos välilevyä ei ole, niin asenna se Aerospatiale AS 355 Service Bulletinin nro. 29.01 kohdan C ohjeiden mukaisesti.

Huom. Jos säätöyksikköä on muutettu AMS 350 A 07-1765 mukaiseksi (katso Service Bulletinia nro. 29.01 tunnistamista varten), ei tarkastusta tarvitse tehdä.

Vs. toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

L61 21/LJV/AP