

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Mariankatu 9 — HELSINKI
Puh. 5 9 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 307/65
20.9.1965



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

307. M-määräys No. 307/65: Bell pyrstöroottorit.

Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä Bell-helikoptereita.

Viite: Suomessa ja muualla sattuneet pyrstöroottorivauriot.

Noudatettava: Toimenpidekohdan antamia määräyksiä heti.

Toimenpiteet:

1. Kaikki Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agustan valmistamat pyrstöroottorit sekä niiden osat ovat käyttökiellossa toistaiseksi.
2. Bell Helicopter Corporation'in valmistaman pyrstöroottorin lapojen kiinnityspultin, osan.P/N 47-641-052-3, suurimmaksi sallituksi käyttöajaksi on määrätty 1200 tuntia.

JV/C-EC/KS