

LÄHETYSKESKUS
 TELETYPE-ALUEEN MINISTERO
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
 LÄHETYSKESKUS
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12A—HELSINKI 53
 Puh. 7 5 5 3 1 1 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 397/68
 12.11.1968

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

397. M-määräys No. 397/68: Ka6E purjelentokoneet. Termospullojen kiinnitys.

Koskee: Kaikkia Ka6E tyyppisiä purjelentokoneita sarjanumeroon 4232 asti, paitsi sarjanumeroa 4226.

Viite: Alexander Schleicher KG Segelflugzeugbau'n teknillinen tiedotus L-205 Nr. 17.

Suoritettava: Toimenpidekohdan mukainen termospullojen uudelleen kiinnittäminen 1.3.1969 mennessä.

Toimenpiteet: Termospullot ja niiden kiinnitysruuvit irroitetaan koneesta. Termospullojen ympärille pujotetaan uudet kiinnityslenkit kuvan osoittamalla tavalla. Lenkien ja pullojen väliin asennetaan vaahtokumipehmuste. Kiinnitysreiät porataan päältä päin siten, että pullot tulevat entisille paikoilleen. Muut mahdollisesti tähän paikkaan asennetut laitteet on irroitettava ja asennettava muualle. Pullot asetetaan paikoilleen ja kiinnitetään siten, että vanerin molemmille puolille tulee Ø 15 mm aluslevy. Termospullojen letkut kytketään paikoilleen ja tarkastetaan niiden toiminta.

Tarvittavat osat ovat tilattavissa Schleicherin tehtaalta tai voidaan rakentaa itse kuvan perusteella.

