

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TOIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siitasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 404/69
 22.4.1969



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

404. M-määräys No. 404/69: Slick 400 ja Slick 600 magneetot; nokkapyörän voiteluhuovan poisto

Koskee: Slick 400 ja Slick 600 magneettoja sarjanumeroon 706001 asti.

Viite: Cessna Service Letter SE68-30.

Syy: Nokkapyörän voiteluhuovasta valuva ylimääräinen öljy voi aiheuttaa osien palamista ja vioittumista.

Suoritettava: Seuraavan magneeton irroituksen yhteydessä.

Toimenpide: Poista nokkapyörää voiteleva huovanpalanen. Uudelleenasetuksen yhteydessä sivele nokkaan kevyesti nokkapyörävoidetta M-1872 Cam Grease, jota toimitaan magneeton varaosien yhteydessä.

EL/JJ/KS