

LIIKENNEMINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
 ILMAILUOSASTO  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siltasaarenpk. 12 A — 00530 HELSINKI 13  
 Puh. 76 58 31 — Telefax  
 AIRTEL: CIVILAIR TEL: 3117  
 TELEX: 32-1227

ILMAILUOSASTON TIETOLEHTI  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 LENTOKELPOISUUS-  
 TIEDOTUS  
 AIRWORTHINESS BULLETIN

M 468/71-2  
 11.11.1971

M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-alueen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävää lentokone-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

**468. M-määräys n:o 468/71: Piper. Sivuvakaajan muotokaaren tarkastus**

**Kohteet:** Piper PA-28-140, -150, -160, -180, -235, PA-28R-160, -200, PA-32-260, -300. Viitteessä mainituissa bulletinissa on tarkemmin eritelty ne sarjanumerot, joita tämä tarkastus koskee.

**Viite:** Piper Service Bulletin No. 317.

**Suoritettava:** Seuraavassa 100 t huollossa.

**Toimenpiteet:** Tarkasta sivuvakaajan muotokaari mahdollisten murtumien varalta. Mikäli murtum(i)a havaitaan, on osat vaihdettava. Tarvittavat osat sisältyvät Vertical Rib Repair Kit'iin, P/N 760451V. Piper Service Bulletin No. 317 antaa tarkemmat työohjeet.

Tämä määräys korvaa M-määräyksen n:o 468/71, joka on hävitettävä.

LV/H/ks