

LIIKENNEMINISTERIO
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 76 58 11 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 469/71
21.7.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

469. M-määräys n:o 469/71. Rectimo 4 AR 1200. Tiivisteen vaihto kaasuttimessa.

Koskee: Kaikkia Rectimo 4 AR 1200 moottoreita, joissa on Zenith 28RXZ NI.01.009 tai 28RXZ NI.01.028 kaasutin.

Viite: Bureau Veritas Consigne de Navigabilite No. 71-16 ja Luftvårdighetsanvisningar No. 550

Suoritettava: Seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Vaihda kohokammion tiiviste P/N 4.I01.019 tiivisteeseen P/N 4.I01.209.

Vaihdon jälkeen on kaasuttimeen tehtävä värimerkintä:

- keltainen piste kaasuttimeen NI.01.009
- valkoinen - " - NI.01.028.