

**LIIKENNEMINISTERIÖ**  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53  
 Puh. 76 58 11 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
**LENTOKELPOISUUS-**  
**MÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

M 501/72  
 2.5.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

501. M-määräys No. 501/72: Piper. Päätelineen saksinivelen tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper koneita:

PA-28-140	sarjanumerot	28-20.000	tai suurempi
PA-28-150, -160, -180	"	28-01	"
PA-28-235	"	28-10.000	"
PA-32-260	"	32-01	"
PA-32-300	"	32-40.000	"

Viite: FAA AD 72-8-6 ja Piper Service Letter No. 600.

Suoritettava: 15.6.1972 jälkeen.

Saksinivelet, joiden kokonaisaika on 750 t tai enemmän:

Tarkastus seuraavassa huollossa, ja sen jälkeen 500 lentotunnin välein.

Saksinivelet, joiden kokonaisaika on alle 750 t:

Tarkastus 750 t kohdalla, ja sen jälkeen 500 lentotunnin välein.

Toimenpiteet: Tarkasta päätelineiden saksinivelet (P/N 65691-00, -00V) mahdollisten murtumien varalta Piper Service Letter No. 600 mukaisesti.

KS/JJ/ks