

LIIKENNEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 MÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 507/72
 29.6.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

507. M-määräys No. 507/72: Vaijerin päteholkkien asentaminen


Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä ilma-aluksia.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava: 1.7.1972 jälkeen asennettaessa ilma-alukseen ohjainvaijereita, joissa käytetään vaijerin päteholkkeja.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta, että jokaisen ohjainvaijerin pää on varustettu kahdella päteholkilla.
- B. Tarkasta, että holkki on kunnollisesti puristunut vaijereiden ympärille ja että holkki on symmetrinen.



rako $1/2 - 1$ kertaa holkin pituus

TK/C-EC/ks