

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkö: CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATIONMUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 533/73

14.3.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

533. M-määräys No. 533 : Slingsby T61 "Falke". Virityslaipan saranoiden kiinnityksen tarkastus

Koskee: Slingsby T61 "Falke" purjelentokoneita.

Viite: Slingsby Technical Instruction No. 55.

Suoritettava viimeistään: 15.4.1973 jälkeen ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet:

Tarkasta, ulottuuko verhoilukangas korkeuseräsimessä ja virityslaipassa saranan päälle. Mikäli näin ei ole laita, niin suorita virityslaipan saranan kiinnityksen tarkastus ja muutos Slingsby Technical Instruction No. 55:n mukaan.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

