

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 570/74

Muutos 1

1974-03-18



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

570. M-määräys No. 570/74: Cessna. Takarungon runkokaaren tarkastaminen**Koskee:** Seuraavia Cessna 172 tyyppisiä koneita

172	valmistusnumerot	17260759 - 17261495
F172	"	F17200905 - F17201034
FR172	"	FR17200351 - FR17200440

Viite: FAA AD 74-4-1 sekä Cessna Service Letter SE 73-37 Revision 1.**Suoritettava viimeistään:** 1974-03-15 jälkeen seuraavassa 100 h huollossa.**Toimenpiteet:** Tarkasta takarungossa sijaitseva runkokaari (P/N 0512157-7, STA.205.812) repeämien varalta Cessna Service Letter SE 73-37 mukaisesti.

Mikäli tarkastuksessa havaitaan repeämiä, korjaa ne asentamalla Cessna Service Kit SK 172-44.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä muutosmääräys kumoaa määräyksen M 570/74.