

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 606/75

Muutos 1

1976-11-30



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

606. Beagle. B.121. Laskusiivekkeiden käyttövipujen tarkastus

Koskee: Kaikkia lentokoneita Beagle B 121-1, -2 ja -3.

Viite: Scottish Aviation Limited Service Bulletin

No. B121/61, Issue 3, 5th November, 1976.

Voimaantulo: 1976-12-15.

Toimenpiteet: Tarkasta laskusiivekkeiden käyttövivut, osa no. BE.45.10181/9 (vasemman puoleinen) ja BE.45.10181/15 (oikean puoleinen) väritunkeumamenetelmällä Service Bulletinin No. B 121/61, Issue 3 mukaisesti 400 lentotunnin välein. Vaihda vialliset käyttövivut uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

Merkitse tarkastus koneen 100 tunnin huoltolistaan.

(Vrt. AIR M 1-4)

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoaa määräyksen M 606/75.

LV/uj