

M 642/75

1975-11-24

M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan.

642. SZD-36 Cobra 15. Korkeusperäsimen vastapainon kiinnityspultin vaihto

Koskee: SZD-36 Cobra 15 lentokoneita valmistusnumeroa 690 ja sitä pienempiä valmistusnumeroa.

Viite: SZD Bulletin No. Bk-002/75.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-12-15 jälkeen seuraavassa kuukausitarkastuksessa tai vuosihuollossa.

Toimenpiteet: Vaihda korkeusperäsimen vastapainon kiinnityspultti uuteen viitteen bulletinin mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalakanen