

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179  
00531 HELSINKI 53  
FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**M 669/76  
1976-06-21

M-määräyksen mukainen toimenpide on purjelentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

SZD-30 Pirat. Hinauskytkimen muutos.


Koskee: SZD-30 Pirat purjelentokoneita, kaikki valmistusnumerot.

Viite: LBA LTA Nr. 76-122 ja SZD Bulletin Nr. BK-008/73 "Pirat".


Voimaantulo: 1976-07-15

Toimenpiteet tehtävä: Seuraavassa kuukausitarkastuksessa.

Toimenpiteet: Irroita hinauskytkin koneesta, ja vaihda oheisessa kuvassa numerolla 6 merkityt hinauskytkimen käyttövarren M4 kiinnityspultit 4x17 teräsniitteihin.



Toimistopäällikkö


 Jorma Jaikanen