

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 706/76

1976-12-09



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

706.

Limbach. Kaasuttimen tarkastus

Koskee: Niitä tyyppiä Limbach SL 1700E, 1700EA, 1700EB ja 1700EC olevia moottoreita, joihin on asennettu kaasutin Stromberg-Zenith 150 CD tai 150 CD-3.

Viite: Lufttüchtigkeitsanweisung 76-283 (1976-10-19) ja Technische Mitteilung Limbach Motorenbau Nr. 12 (1976-07-01).

Voimaantulo: 1977-01-10

Toimenpiteet: Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 1977-07-01 mennessä, kaasuttimen säätömannän kumikalvon kunto. Mikäli kalvosta löytyy repeämiä tai huokoisia kohtia, niin vaihda se uuteen.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

LV/uj