

M 714/77

Muutos 1

1977-05-23

M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

714. McLeod. Korkeusmittareiden tarkastus

Koskee: McLeod Instrument Corp. valmistamia 120- () ja 135 - () sarjojen korkeusmittareita, jotka on valmistettu ennen 1975-01-01.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa ja McLeod SB No 2.

Voimaantulo: 1977-07-15

Toimenpiteet: A. Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivästä, onko "koskee" kohdassa mainittuja korkeusmittareita asennettu ilma-alukseen. Mikäli tällaisia mittareita on asennettu, vaihda mittari kohdan B mukaan korjattuun mittariin tai kiinnitä mittaritauluun, selvästi ohjaajan näkökenttään teksti "Lentotoiminta sallittu vain VFR lentosääntöjen mukaisesti." Ilma-alusta on käytettävä tämän rajoituksen mukaisesti. Kun kohdan B mukainen muutostyö on tehty mittariin, voidaan VFR rajoituskilpi poistaa mittaritaulusta.

B. Seuraavassa mittarin korjauksessa, viimeistään seuraavan toimintakokeen yhteydessä, poista mittarissa olevat kitkaa pienentävät muoviliuskat ja asenna välilevy P/N 200192 muoviliuskojen tilalle. Muutostyön saa tehdä vain hyväksytty mittarikorjaamo.

Jos ilma-aluksessa on kaksi tarkkuuskorkeusmittaria, joista vain toinen kuuluu edellämäinittuun ryhmään, ei alusta tarvitse rajoittaa VFR lentotoimintaan.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä muutosmääräys kumoaa M-määräyksen n:o 714/77

PH/muh