

M 723 / 77  
Muutos 1  
1977-04-01

Muutosmääräyksen mukainen toimenpide on purjelentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

723. Phoebus. Korkeusperäsimen työntötangon päätteen tarkastus


Koskee: Phoebus A1, B1, B2 ja C tyyppisiä purjelentokoneita kaikkia valmistusnumeroja.

Viite: LBA LTA 76-268 ja MBB Service Bulletin Phoebus 27-60/1.

Voimaantulo: 1977-04-15

Toimenpiteet: Tarkasta, että korkeusperäsimen työntötangon päätte ei ole taipunut, ja haarukan mitat ovat allaolevan kuvan mukaiset.

Mikäli päätteen mitat eivät täytä toleransseja, vaihda työntötanko ennen seuraavaa lentoa.



19<sup>H7</sup><sub>0</sub>021

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoaa muutosmääräyksen M 723/77

IA/uj