

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

M 741/77

1977-07-12



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan.

741.

Cessna. Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus

Koskee: Seuraavia maa-akun pistokkein varustettuja Cessna-merkkisiä lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
172 M	17265685 - 17267584
172 N	17267585 - 17268080
R172 K	R1722000 - R1722109
177 B	17702314 - 17702374, 17702376 - 17702395, 17702397, 17702398, 17702400, 17702401, 17702403 17702404, 17702405 ja 17702407 - 17702409
177RG	177RG0788 - 177RG0822, 177RG0824 ja 177RG0826
180 J	18052621 - 18052770
180 K	18052771 - 18052777
182 P	18264296 - 18265175
182 Q	18265176 - 18265220
A185 F	18502839 - 18503165
U206F/TU206F	U20603021 - U20603521
U206G/TU206G	U20603522 - U20603547
207/T207	20700315 - 20700362
207A/T207A	20700363 - 20700365
210L/T210L	21061040 - 21061573
337G	33701672 - 33701748
T337G	P3370226 - P3370257

Viite: FAA AD 77-12-08Voimaantulo: 1977-08-15

Toimenpiteet: Tarkasta ennen maa-akun käyttöä, kuitenkin 1977-10-31 mennessä, sähkökäynnistysjärjestelmän toiminta kytkemällä jännite maa-akun pistokkeeseen. Mikäli potkuri tällöin alkaa pyöriä, niin tee sähköjärjestelmään Cessna Service Letter' in SE 76-11, SE 77-1 tai SE 77-1 (Supplement 1) mukainen muutostyö.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

LV/mv