

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 750/77
 1977-08-22



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Cessna. Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus

Koskee: Seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita

Tyyppi

Sarjanumerot

210-5 (205) 206 P206/TP206 U206/TU206	205-0481:stä 205-0577:ään, 206-0001:stä 206-0275:een, P206-0001:stä P20600647:ään, U206-0276:sta U20603712:een, U20603714:stä U20603791:een, U20603793:sta U20603797:ään, U20603799:stä U20603803:een, U20603805, U20603808:sta U20603812:een, U20603814:stä U20603846:een, U20603848, U20603850, U20603851, U20603853:sta U20603857:ään, U20603861, U20603862, U20603867:stä U20603871:een, U20603875, U20603876, U20603882 ja U20603886
207/T207	20700001:stä 20700373:een, 20700375:stä 20700394:ään
210/T210	21058221:sta 21061731:een, 21061733:sta 21061766:een, 21061768:sta 21061860:een, 21061862:sta 21061881:een, 21061883:sta 21061987:ään, 21061990:stä 21061993:een, 21061995:stä 21062005:een, 21062007:stä 21062009:ään, 21062012:sta 21062017:ään, 21062020:stä 21062022:een, 21062024:stä 21062027:ään, 21062029, 21062033:sta 21062037:ään, 21062043, T210-0001:stä T210-0454:ään.

2

Viite: FAA AD 77-16-05 ja Cessna Service Letter
SE 77-22

Voimaantulo: 1977-09-20

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa huollossa polttoaineen valintaventtiilin (osanumero C291503-0101 tai 1216100-1) sarjanumero. (Sarjanumero on lyöty venttiilin yläkulmassa sijaitsevaan metallilevyyn.) Mikäli valintaventtiilin sarjanumero on jokin 1421:stä 3269:ään, niin tee sille Cessna Service Letterin SE 77-22 mukainen vetokoe, ja vaihda tarvittaessa uuteen (osanumero C291503-101).

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen