

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 761/77

1977-11-02



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

761. Piper. Runkoputkien tarkastus

Koskee: Kaikkia Piper PA-25, PA-25-235 ja PA-25-260 Pawnee-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: FAA AD 77-21-06.

Voimaantulo: 1977-12-01.

Toimenpiteet: Tarkasta 1977-12-31 mennessä ja tämän jälkeen jokaisessa vuosihuollossa runkoputket siiven takasalon kiinnityskohdan ympäristössä ja korjaa syöpyneet putket Piper Service Bulletin'in No. 551 mukaisesti.

Lisää tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet lentokoneen vuosihuoltolistaan (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen