

M 763/77

1977-11-10

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

763. Hätälähettimet: Paristojen tarkastus ja vaihto

Koskee: Kaikkia ilma-aluksiin asennettuja hätälähettimiä.

Viite: Canada AD CF-77-11, FAA AD 77-02-08 ja FAA AD 74-20-10.

Syy: On sattunut tapauksia, jossa hätälähettimien paristot ovat vuotaneet ja aiheuttaneet vikahälytyksiä sekä ainakin kaksi tapusta, jossa lithium-paristo on räjähtänyt.

Voimaantulo: 1977-11-30

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa huollossa, kuitenkin viimeistään 1978-01-31 mennessä, hätälähettimen paristot. Jos paristot ovat yli-ikäisiä, on ne vaihdettava viimeistään 1978-02-15 mennessä. Tämän jälkeen on paristot vaihdettava hätälähettimen valmistajan määräämin väliajoin.

Lisää tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet ilma-aluksen 100 tunnin tai vuosihuoltolistaan.

Toimistopäällikön po


Jukka Vanhatalo