

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 773/78

1978-02-02



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

773. Agusta-Bell. Pyrstöroottoriakselin laakeripitimiä vaihto

Koskee: Helikoptereita Agusta-Bell AB206A ja -B, joiden sarjanumero on 8260-8371.

Viite: Agusta Bulletino Tecnico no. 206-123.

Voimaantulo: 1978-02-28.

Toimenpiteet: Vaihda seuraavassa 1200 tunnin huollossa, mutta kuitenkin 1978-09-01 mennessä pyrstöroottoriakselin laakeripitimet, osanumero 206-040-345-5, -346-5 ja -338-1 jousilla varustettuihin pitimiin, osanumero 206-040-338-9, -345-9 tai -355-1 ja -346-17 Agusta Bulletino Tecnico no. 206-123 mukaisesti.

Muutostyön yhteydessä on pyrstöroottorin akselin suojus modifioitava Agusta Bulletino Tecnico No. 206-105:n mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri

E. Ailio
 E. Ailio

LV/ks