

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 780/78

1978-03-13



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

780. AiResearch. Potkurinsäädön muutos

Koskee: Kaikkia AiResearch TPE 331-1, -2, -3, -5 ja -6-moottoreita.

Viite: FAA AD 78-05-02.

Voimaantulo: 1978-04-10.

Toimenpiteet: Vaihda 500 lentotunnin kuluessa, mutta kuitenkin 1979-04-01 mennessä tai moottorin seuraavassa peruskorjauksessa, kumpi tulee nsin, potkurin lapakulman säätimeen kuuluva osa n:o 869647-1, -2 tai -3 uuteen osaan N:o 869647-4 AiResearch Service Bulletinin TPE 331-72-0115, Revision 1, mukaisesti.

Toimistopäällikön po.  
Ilmailuinsinööri

E. Ailio