

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 800/78

1978-08-23



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

800. Agusta-Bell. Polttoainesäiliöiden ristisyöttöputken muutos

Koskee: Helikoptereita Agusta-Bell AB47J, 47J-2, 47J-2A, 47J-3 ja 47J-3B-1.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico no. 47-127.

Voimaantulo: 1978-10-01.

Toimenpiteet: Asenna seuraavassa 100 tunnin huollossa helikopteriin uusi polttoainesäiliöiden välisen ristisyöttöputken asennussarja, osanumero 47-706-142-1, Bell Service Instruction'in No. 437 mukaisesti. Asennussarja estää polttoaineen valumisen maahan polttoainesäiliöiden onnettomuuden sattuessa mahdollisesti irtotessa.

Toimistopäällikön po.  
 Ilmailuinsinööri

E. Ailio

LV/ks