

M 871/79

21.8.1979

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

871. Indiana Mills and Manufacturing, Inc. Turvavöiden poisto käytöstä

Koskee: IMM 111040-1-, -2-, -3-, -4- ja -8-tyyppisiä turvavöitä. Näitä vöitä on asennettu ainakin Gulfstream American (orp.) (aikaisemmin Grumman American Aviation (orp.) AA-1B-, AA-1C-, AA-5-, AA-5A- ja AA5B-tyyppisiin lentokoneisiin.

Viite: FAA AD 79-16-02

Voimaantulo: 1.10.1979

Toimenpiteet: Koska tämän määräyksen mukaisten turvavöiden ei enää katsota täyttävän valmistajamaan ilmailuviranomaisen turvavöille asettamia vaatimuksia (FAA TSO-C22 f), on nämä turvavyöt poistettava tyyppihyväksytyistä ilma-aluksista 1.2.1980 mennessä ja korvattava muilla ilma-aluksiin hyväksytyillä turvavöillä.

Huom. Grumman Americanin valmistamiin lentokoneisiin tarkoitetuista uusista vöistä saa tietoja seuraavasta osoitteesta.


Gulfstream Light Aircraft Customer Service

P.O. Box 2206

Savannah, Georgia 31410

U.S.A.

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatalo