

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 918/90

19.2.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

918. Agusta-Bell. Pituusjäykisteiden tarkastus

Koskee: Kaikkia Agusta-Bell AB206A- ja 206B-tyyppisiä helikoptereita.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico No. 206-136.

Voimaantulo: 15.3.1980.

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa Agusta Bolletino Tecnicon No. 206-136 osan I mukaisesti, löytyykö moottoritilan kohdalla olevista pituusjäykisteistä, osanumero 206-03 ja 314 syöpymää ja onko tiiviste vaurioitunut. Mikäli vikoja löytyy, niin korjaa tarpeen mukaan tai vaihda pituusjäykisteet uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista Agusta Bolletino Tecnicon No. 206-136 mukaisesti. Toista tarkastus jokaisessa 300 tunnin huollossa. Lisää toimenpiteet helikopterin huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikön po.
 Jaostopäällikkö


 Kim Salonen