

M 942/80

23.5.1980

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

942. Pacific Scientific. Turvavyön lukon tarkastus


Koskee: Kaikkia niitä ilma-aluksia, joihin on asennettu Pacific Scientificin pyöreitä turvavyön lukkoja.

Viite: FAA AD 80-01-05.

Voimaantulo: 1.7.1980.

Toimenpiteet:

Tarkasta 31.12.1980 mennessä, onko Pacific Scientificin valmistaman turvavyön lukon rungolla kuvan 1 mukainen musta levy. Mikäli levyä ei ole, niin vaihda lukko sellaiseen, jossa se on tai vaihda turvavyö muuhun hyväksytyyn vyöhön ennen lentotoiminnan jatkamista.



Kuva 1

Vs. toimistopäällikkö

- J. Vanhatalo