

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 943/80

Muutos 1

5.6.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

943. Janitrol. Lämmittimien tarkastus ja peruskorjaus

Koskee: Janitrol Aero Divisionin valmistamia lämmittimiä Model B 1500, B 2030, B 3040 ja B 4050.

Viite: FAA AD 80-09-10.

Voimaantulo: 1.7.1980.

Toimenpiteet:

- A. 1) Tee 50 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivästä lukien lämmityslaitteelle 100 tunnin huoltoa vastaava tarkastus Janitrol Maintenance Manual No. 11D74 (päivätty April 19, 1964) mukaisesti, jos sitä ei viimeisen 50 lentotunnin aikana ole tehty.
- 2) Toista tarkastus tästä eteenpäin enintään 100 lentotunnin välein.
- 3) Lisää toimenpidekohdan A.1) vaatima tarkastus ilma-aluksen 100 h:n huolto-listoihin (vrt. AIR M1-4).
- B. 1) Tee 50 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivästä lukien lämmityslaitteelle peruskorjaus Janitrol Maintenance & Overhaul Manual No. 11D74 (päivätty April 19, 1964) mukaisesti, jos sitä ei ole viimeisen 500 lentotunnin aikana tehty,
- 2) Tee peruskorjaus tästä eteenpäin enintään 500 lentotunnin tai kahden vuoden välein, kumpi tulee ensin.
- 3) Merkitse uudet peruskorjausjaksot lämmityslaitteen laitekorttiin.
- 4) Ilma-aluksen lentoajan sijaan voidaan peruskorjausjakson (500 h) perustana käyttää lämmityslaitteen todellista toiminta-aikaa. Tällöin on lämmittimeen asennettava hyväksytty LÄMMITTIMEN KÄYTTÖMITTARI, joka nollataan aina lämmit-timen peruskorjauksessa.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri

E. Ailio
 E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 943/80.