

M 949/80

3.7.1980

M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

949. Strong Enterprises. Laskuvarjon laukaisukahvan tarkastus

Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä urheilukäyttöön tarkoitettuja laskuvarjoja.


Viite: FAA AD 80-13-01.

Voimaantulo: 1.8.1980.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa hyppyä, onko laskuvarjoon asennettu kuvan mukainen Strong Enterprisesin valmistama muovinen laukaisukahva (osanumero 1034) jonka toiseen pystyputkeen laukaisuvaijeri vain on kiinnitetty. (Vaijeri ei siis kulje poikkiputken läpi.)

Strong Enterprises on valmistanut näitä kahvoja FAA TSO:n C-23b mukaisesti Strong Enterprises "Pop-Top"-varavarjoihin (osanumero 1023), mutta niitä saattaa olla myös muunmerkkisissä ja -tyyppisissä varjoissa. Mikäli kuvan mukainen kahva on asennettu, niin vaihda se ennen hyppytoiminnan jatkamista Strong Enterprisesin metallikahvaan (osanumero 1025).

Vaihda kahva, mikäli laukaisuvaijeri on kiinnitetty tähän.



Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri

Esko Lahti
Esko Lahti