

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82921
 international +358 0 82921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 960/80

15.9.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

960. Piper. Korkeusperäsimen vastapainojen tarkastus

Koskee: Lentokoneita Piper PA-31 ja PA-31-325, sarjanumerot 31-7401201:stä 31-8012076:een, 31-8012078 sekä 31-8012079, ja Piper PA-31-350, sarjanumerot 31-7405401:stä 31-8052169:ään sekä 31-8052172.

Viite: FAA AD 80-17-02

Voimaantulo: 10.10.1980

Toimenpiteet:

Tarkasta seuraavassa huollossa korkeusperäsimien vastapainojen mitat Piper Service Bulletinin No. 690 mukaisesti, ja vaihda väärät vastapainot uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista. Korjaa tämän jälkeen korkeusperäsimien osanumerot Bulletinin mukaisesti.

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LJV/KLS