

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1000/81

20.1.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1000. Piper. Laskutelinekkujen saranoiden tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita.

TyyppiSarjanumerot

PA-31, PA-31-300 ja

PA-31-325

31-2:sta 31-8012077:ään

PA-31-350

31-5001:stä 31-8052168:aan

PA-31P

31P3:sta 31P-7730012:een

PA-31T1

31T-7804001:stä 31T-8004040:een

PA-31T

31T-7400002:sta 31T-8020076:een


Viite: FAA AD 80-26-05.

Voimaantulo: 20.2.1981.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa päälaskutelineen sisempien luukkujen saranat ja saranoiden kiinnityskorvakkeet väritunkeumamenetelmällä ja vaihda ne tarvittaessa uusiin Piper Service Bulletinin No. 682 kohdan "Instructions" mukaisesti. Toista tarkastus tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).
- B. Sen jälkeen, kun päälaskutelineen sisempien luukkujen saranat on vaihdettu sellaisiin, joiden osanumero on 47529-32 tai vastaava, ei niitä enää tarvitse tarkastaa kohdan A mukaisesti. Piperin 0,250 tuuman teräslevystä valmistamien saranoiden on todettu vastaavan osanumeroa 47529-32.
- C. Sen jälkeen, kun saranoiden kiinnityskorvakkeet on vaihdettu sellaisiin, joiden osanumero on 42048-02 ja -03 tai vastaavat, ei niitä enää tarvitse tarkastaa kohdan A mukaisesti. Piperin valmistamien neljän tuuman (101 mm) pituisten kiinnityskorvakkeiden on todettu vastaavan osanumeroita 42048-02 ja -03.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri


J. Vanhatalo