

ILMAILUHALLITUS  
NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 50  
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1002/81

Muutos 1

15.6.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1002. Allison. Moottorin pyörimisnopeuden rajoittaminen

Koskee: Kaikkia Detroit Diesel Allison 250-C20- ja 250-C20B-moottorein varustettuja helikoptereita.

Viite: FAA AD 77-10-13.

Voimaantulo: 15.7.1981.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin turpiinin kolmannen vyöhykkeen kiekon tyyppi. Mikäli kiekon osanumero on 6887113, 6888633, 6891588, 6896863, 6898551, 6898567, 6898733, 6898743, 6898753, 6898763, 6898823, 6899364, 6899406, 6899415, 6899416, 6899417, 6899418 tai 6899419, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista (ellei niitä jo ole tehty M 1002/81 mukaisesti). Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin.

B. Kiinnitä N<sub>2</sub>-pyörimismittarin lasiin kilpi, jossa lukee "AVOID CONT OPS 90 TO 98 % N<sub>2</sub>". Mikäli mittaritaulussa on "POWER TURBINE N<sub>2</sub> LIMITATIONS"-kilpi, niin peitä se teipillä tai muulla tavalla.

Tee myös lentokäsikirjaan muutokset, joilla moottorin käyttö 90-98 % N<sub>2</sub>-pyörimisalueella tilapäisiä toimintoja lukuunottamatta kielletään.

Detroit Diesel Allison Commercial Service Letter 1062, 1065 ja 1066, Hughes Service Information Letter DL-5 ja Agusta Bolletino Tecnico no. 206-120, Revision A (11.12.1980) käsittelevät tätä asiaa.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1002/81.

LJV/KLS