

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

International +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1022/81

Muutos 1

9.8.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1022. Stewart-Warner. Lämmityslaitteen tarkastus

Koskee: Kaikkia ilma-aluksia, joihin on asennettu FAA TSO-C20:n vaatimukset täyttäviksi merkityt Stewart-Warner (South Wind Division) 8240-, 8253-, 8259- ja 8472-tyyppiset lämmityslaitteet.

Viite: FAA AD 81-09-09.

Voimaantulo: 1.9.1983.

Toimenpiteet:

A. Mikäli lämmityslaitteen kokonaiskäyntiaika on 250 tuntia tai enemmän, niin tee valmistajan huolto-ohjekirjan (katso huomautusta 2) mukainen 250 tunnin tarkastus 50 käyntitunnin kuluessa (ellei sitä jo ole tehty viimeisten 200 käyntitunnin aikana) sekä toista tarkastus sen jälkeen 250 käyntitunnin välein. Tarkasta tämän lisäksi ainakin seuraavat kohteet lämmityslaitteen asennuksesta.

1. Tarkasta tuuletus- ja polttoilman imuaukot sekä pakoaukko; korjaa ja kiristää tarvittaessa.
2. Tarkasta tyhjennysputki ja varmistu siitä; että siinä ei ole tukkeutumia.
3. Tarkasta kaikkien polttoaineputkien liitokset ja lämpösuojukset; kiristää tarvittaessa ja korjaa vuotavat kohdat.
4. Tarkasta kaikki sähköjohdot kiinnityskohtien luota; korjaa jos esiintyy hankausta tai ne ovat löysät.

B. Mikäli lämmityslaitteen käyntiaika on 1000 tuntia tai enemmän tai sen kalenteriaika on yli 3 vuotta, niin peruskorjaa se valmistajan huolto-ohjekirjan (katso huomautusta 2) mukaisesti 50 käyntitunnin kuluessa (ellei sitä jo ole peruskorjattu viimeisten 950 käyntitunnin aikana) ja tämän jälkeen 1000 käyntitunnin tai 3 vuoden välein kumpi tulee ensin. Peruskorjaukseen kuuluu

lämmityslaitteen täydellinen purkaminen, puhdistus, korjaus, kokoaminen ja kokeilu huolto-ohjekirjan mukaisesti.

Huom. 1. Mikäli lämmityslaitteen käyntiaikaa ei muuten voida osoittaa, on käytettävä ilma-aluksen lentoaikaa.

Huom. 2. Alla on lueteltu tämän määräyksen mukaiset lämmityslaitteet ja niitä koskevat huolto-ohjekirjat.

<u>Lämmityslaitteen tyyppi</u>	<u>Huolto-ohjekirjan numero</u>
8240	09-998 tai P.M. 35710
8259	(Käyttökohde löytyy huolto-ohjekirjasta tai sen liitteistä)
8253	P.M. 20688
8472	09-1015

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1022/81.

L1012/PjH/AP