

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLANDPuhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATIONMUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1050/81

11.9.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1050. Bell/Agusta-Bell. Pääroottorin vastapainojen kiinnityspulttien tarkastus

Koskee: Helikoptereita Bell/Agusta-Bell 47G-2, 47G-2A, 47G-2A1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B1, 47G-4, 47G-4A, 47J-2, 47J-2A, 47J-3 ja 47J-3B1.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico n:o 47-126, Revision B.


Voimaantulo: 15.10.1981.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa ja tämän jälkeen jokaisessa 300 tunnin huollossa pääroottorin vastapainojen kiinnityspultit, osanumero 47-110-378-1 vähintään kolme kertaa suurentavan suurennuslasin avulla Agusta Bolletino Tecnicon n:o 47-126, Revision B kohtien 1-3 mukaisesti.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa kiinnityspultista löytyy pistesyöpyä, niin vaihda pultti uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- C. Jos kohdan A tarkastuksessa kiinnityspultista ei löydy syöpyä, niin tarkasta se magneettihiukkasmenetelmällä ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos tarkastuksessa löytyy säröjä, niin vaihda pultti uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- D. Puhdista ja suojaa moitteettomat kiinnityspultit ennen takaisinasennusta Agusta Bolletino Tecnicon n:o 126, Revision B, kohdan 6 mukaisesti.

Lisää tarkastukset helikopterin huoltoihin (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 801/78, Muutos 1.

LJV/KLS