

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1092/82

17.5.1982



Korvattu M 978/80

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1092. Bell/Agusta-Bell. Vääntö- ja jännityspakkojen käynti- ja kalenteriaika sekä tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä Bell ja Agusta-Bell 206A- ja 206B-tyyppisiä helikoptereita, joiden pääroottorin lapojen vääntö- ja jännityspakkojen osanumero on 206-011-147-1 tai 206-011-147-5.

Viite Agusta Bolletino Tecnico no. 206-142 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.6.1982

Toimenpiteet:

A. Vaihda pääroottorin lapojen vääntö- ja jännityspakat uusiin aina 1200 lentotunnin tai 48 kuukauden välein.

Lisää kalenteriaikarajoitus vääntö- ja jännityspakkojen laitekortteihin.

B. Irrota vääntö- ja jännityspakat 24 kuukauden kuluttua asennuksesta ja tarkasta niiden suojuksena olevan muovin kunto. Mikäli muovikuoreessa on vikoja, on jännityspakat hylättävä.

C. Kun vääntö- ja jännityspakat romutetaan kohdan A mukaisesti käynti- tai kalenteriajan perusteella, niin poista niiden suojuksena oleva muovipäällystys ja tarkasta pakkojen kunto. Tarkastetuista pakoista on pidettävä kirjanpito, josta selviää käynti- ja kalenteriaika irrotettaessa sekä tarkastushavainnot.

D. Jos kohtien B tai C tarkastuksissa pakkojen suojuksesta löytyy vikoja tai pakoista löytyy syöpymiä, niin toimita heti ilmailuhallitukseen AIR T16-3:n mukainen vikailmoitus.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen
 Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 978/80.