

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA - LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1188/83

17.8.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1188. De Havilland. Lisäevän asennus

Koskee: Kaikkia kellukkeilla varustettuja DHC-2 Mk. I-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Transport Canada Airworthiness Directive No. CF-83-09

Voimaantulo: 15.9.1983

Toimenpiteet:

- A. Asenna kahden vuorokauden kuluessa ohjaamoon kilpi, jossa lukee:
 "VÄLTÄ SIVULUISUJA JA LUISTOA".
- B. Asenna 1.5.1984 mennessä pyrstökartion alle lisäevä, osano. C2UF-235A, C2UF-631A tai C2UF-2557A De Havilland Service Buletinin No. 2/35 mukaisesti. Poista samalla kohdan A mukainen kilpi.

Toimistopäällikön po.
 jaostopäällikkö


 Kim Salonen

L1015/LJV/AP