

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1194/83
 11.10.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1194. Bell/Agusta-Bell. Moottorin ilmanottoaukon renkaan kiinnitys.

Koskee: Helikoptereita Bell 206A, sarjanumeroita 584-660 ja 672-715; Bell 206B, sarjanumeroita 661-671 ja 716-3490; Agusta-Bell 206A/B, sarjanumero 8676 ja pienemmät.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico no. 206-155.

Voimaatulo: 15.11.1983

Toimenpiteet:

Korjaa moottorin ilmanottoaukon renkaan, osano. 206-062-224-1, -3 tai -9 tai 206-061-230-1 kiinnitystä 100 lentotunnin kuluessa Bell Technical Bulletinin no. 206-81-56 tai Agusta Bolletino Tecnicon no. 206-155 mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

L11 26/LJV/AP