

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

M 1206/83

20.12.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1206. De Havilland. Polttoaineen huohotusjärjestelmän muutos

Koskee: Niitä de Havilland of Canada DHC-6 Twin Otter-tyyppisiä lentokoneita, joihin on tehty muutostyö 6/1273 (Polttoaineen huohotusjärjestelmän salamasuojus).

Viite: Transport Canada AD nro. CF-83-32.

Voimaantulo: 20.1.1984

Toimenpiteet: Korjaa polttoaineen huohotusjärjestelmää 1000 lentotunnin kuluessa, mutta kuitenkin 1.7.1984 mennessä de Havilland Service Bulletinin no. 6/211, Revision A tai myöhemmän revision mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L14 24/LJV/AP