

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

M 1272/84

2.11.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1272.

**Cessna. Nokkatelineen muutos****Koskee:** seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita

<u>Tyyppi</u>	<u>sarjanumerot</u>	
402C	402C0001:stä	402C0802:een
404	404-0001:stä	404-0859:ään
414A	414A0001:stä	414A1003:een
421C	421C0001:stä	421C1402:een
425	425-0002:sta	425-0190:een
441	441-0001:stä	441-0333:een

**Viite:** FAA AD 84-20-02**Voimaantulo:** 1.11.184**Toimenpiteet:**

Vaihda nokkatelineen käyttimen sauvan päätteeseen 200 lentotunnin kuluessa Cessna Service Information Letterin (CSIL) ME 84-10 (402C, 404, 414A ja 421C) tai CSIL PJ 84-10 (425 ja 441) ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

LJV/7888/SK