

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 VANTAA 53  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1279/85

17.1.1985



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

1279. Muoviset laukaisukahvat

Koskee: Kaikkia Suomessa luetteloituja pelastus- ja varavarjoja.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa, FAA AD 80-13-01 ja FAA AD 84-10-03.

Voimaantulo: 1.2.1985

Toimenpiteet:

1. Kaikki pelastus- ja varavarjojen muoviset laukaisukahvat on tarkastettava ja koekuor-  
 mitettava Poynter The Parachute Manualin kohdan (Sekond edition) 6.15.16. tai  
 vastaavan mukaisesti ennen käyttöönottoa.

2. Mikäli kahva vioittuu on se vaihdettava vastaavaan metalliseen laukaisukahvaan.

Toimenpiteiden suoritus

Kohdan 1 mukaisen tarkastuksen voi suorittaa otsikossa mainittujen lisäksi  
 kalustomestari, tarkastus on kuitattava varjokirjaan.

Kohdan 2 mukaisen kahvan vaihdon saa tehdä otsikossa mainittujen lisäksi  
 kalustomestari.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

L24 31/MH/AP