

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1285/85

Muutos 1

14.3.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Moottorin imuilman suodattimet

Koskee: Kaikkia alle 5700 kg:n ilma-aluksissa käytettäviä paperisia moottorin imuilman suodattimia.

Viite: FAA AD 84-26-02

Voimaantulo: 15.4.1985

Toimenpiteet:

- A. Vaihda moottorin imuilman suodin 100 tunnin kuluessa tai kun suodatin saavuttaa 500 tunnin käyttöiän, kumpi tulee myöhemmin. Avaa suodattimelle samalla laitekortti tai liimaa suodattimen kylkeen lipuke, johon merkitään asennuspäivä sekä ilma-aluksen lentoaika. Vaihda suodatin tämän jälkeen uuteen aina 500 lentotunnin välein.
- B. Jos suodattimen käyttöikä on tuntematon, vaihda se uuteen 100 tunnin kuluessa.

Lisää kohdan A mukaiset toimenpiteet koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1285/85

L27 8/LJV/AP