

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1319/85

4.7.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1319. **SOCATA. Vastapainon vaihto.**

Koskee: Niitä lentokoneita SOCATA TB9 ja TB10, joiden sarjanumero on pienempi kuin 475.

Viite: Consigne de Navigabilite 85-90

Voimaantulo: 15.8.1985

Toimenpiteet: Vaihda 31.8.1986 mennessä korkeusperäsimen vastapaino tukineen, osanro. TB10.34.015.001 uuteen, jonka osanumero on TB10.34.019.001 Bulletin Service SOCATA TB nro. 25:n ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.  
jaostopäällikkö

E. Ailio

L37 28/LJV/AKo