

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1451/87

22.7.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1451. **Embraer. Lentokäsikirjan muutos.**

**Koskee:** Kaikkia Embraer EMB-110P1- ja EMB-110P2-lentokoneita.

**Viite:** FAA AD87-13-08

**Voimaantulo:** 15.8.1987

**Toimenpide:** Korjaa 15.9.1987 mennessä lentokäsikirjaa, Embraerin julkaisua nro. T.P.-110P1/176 "Pilot's Operating Handbook and CTA Approved Airplane Flight Manual Supplement for EMBRAER EMB-110P1/P2" Revision 29 (3.11.1986) mukaisesti.

Korjauksen saa tehdä myös koneen ohjaaja.

Korjauksen tekijän on korjauksesta tehtävä merkintä, jossa on myös tämän muutosmääräyksen numero, lentokäsikirjan korjauslehdelle.

Vt. toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

L70 39/LJV/AKo