

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1549/88

13.9.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1549. British Aerospace. Moottorikiinnityksen vahvistus


Koskee: Kaikkia Garrett TFE731-3-moottorein varustettuja HS/DH/BH125- lentokoneita.

Viite: BAe 125 Series Aircraft Service Bulletin 72-1-2844A Revision 2.

Voimaantulo: 15.10.1988

Toimenpiteet: Vahvista moottorin takakiinnitystä 31.12.1988 mennessä asentamalla lisäkorvake Service Bulletinin 72-1-2844A Revision 2 kohdan 2 "Accomplishment Instructions" mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M28.LJV/AKo