

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1559/88

5.10.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1559. Cessna. Istuimien vahvistaminen

Koskee: Alla lueteltuja Cessna-merkkisiä lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
402	402B1047:stä 402C1020:een
404	404-0001:stä 404-0859:ään
F406	F406-0001:stä F406-0021:een
421	421C0055:stä 421C1807:ään
441	441-0001:stä 441-0362:een

Viite: FAA AD 88-19-02

Voimaantulo: 1.11.1988

Toimenpiteet:

Vahvista 100 lentotunnin kuluessa Enviroform-merkkisiä matkustajaistuimia Cessnan Service Kit'in SK421-135 avulla ja Cessna Service Bulletinin CAB87-16, CBQ87-5 tai MEB87-9, Rev. 1 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

L88 13/LJV/AK_o