

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1672/90

12.1.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 148:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

1672. Bell/Agusta-Bell. Letkujen tarkastus II.

Koskee: Kaikkia Bell/Agusta-Bell 412-helikoptereita.


Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-30.

Voimaantulo: 1.2.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa helikopteriin asennetut Aeroquip 601-letkut Agusta Bollettino Tecnicon nro. 402-30 ja Aeroquip Bulletinin nro. 007R1 mukaisesti. Letkut, jotka on valmistettu vuoden 1984 ensimmäisen neljänneksen (1Q84) ja vuoden 1987 kolmannen neljänneksen (3Q87) välisenä aikana sekä letkut, jotka on koottu huhtikuun 1984 ja toukokuun 1988 välisenä aikana, mikäli valmistuspäivä ei ole tiedossa, on vaihdettava uusiin 31.3.1990 mennessä.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M158.LJV