

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1728/90

31.7.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1728. Pratt&Whitney. Polttoaineen virtauksen sulkujärjestelmä.

Koskee: Lentomoottoreita Pratt&Whitney JT15D-1, -1A, -1B, -4, -4B, -4C ja -4D.

Viite: Transport Canada AD CF-90-12.

Voimaantulo: 15.9.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Korjaa polttoaineen virtauksen automaattista sulkujärjestelmää, kun moottoria seuraavan kerran puretaan niin paljon, että järjestelmään pääsee käsiksi, P&WC Service Bulletinin 7288 ohjeiden mukaisesti.

Huom. Jos moottoria jo on korjattu P&WC SB 7281:n tai 7281R1:n mukaisesti, ei tämän määräyksen mukaisia toimenpiteitä tarvitse tehdä.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö


E. Ailio

M189.ljv

V.G.V!