

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1791/91
Muutos 1
20.5.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuottoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta-Bell.Pyrstöpuomin vahvistaminen ja tarkastus.

Koskee: Kaikkia Agusta-Bell 412-helikoptereita.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-35.

Voimaantulo: 15.6.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Muutosmääräyksen M1791/91 jälkeen on julkaistu uusi muutosmääräys M 1884/91, joka käsittelee samaa asiaa. Tämän vuoksi muutosmääräyksen M 1791/91 toimenpiteet peruutetaan tarpeettomina.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1791/91.